




Сигнализатор оксида углерода COY-1


Монтажный чертеж




Разметка для крепления



Соединение сигнализатора оксида углерода COY1 в шлейф




Обозначение групп клеммных колодок и назначение их контактов



Положение контактов реле в исходном состоянии

ПОРОГ 1-CO



ПОРОГ 2-CO

